

Техническая информация

FOLCO CLEAN B

<u>Тип продукта</u>	Средство для очистки оборудования для нанесения клея-расплава.
<u>Область применения</u>	Очистка и удаление затвердевших и слипшихся остатков клея из оборудования и приспособлений для нанесения.
<u>Рабочая температура</u>	140-150 °С
<u>Внешний вид</u>	Прозрачная, бесцветная жидкость (может иметь слегка желтоватый оттенок).
<u>Указания по применению</u>	Ознакомьтесь с инструкцией по применению (Приложение №1)
<u>Замечание</u>	Продукт не смешивать с другими видами очистителей.
<u>Гарантийный срок и условия хранения</u>	Гарантийный срок хранения без изменения качества продукта составляет 12 месяцев. При хранении необходимо принять меры, обеспечивающие защиту от влаги и воздействия прямых солнечных лучей.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из указаний, ни из устной консультации.

Инструкция по применению очистителя «FOLCO CLEAN B»

1. Перед началом очистки необходимо выработать клей, для того чтобы освободить ванну, шланги и насосы от клея. Остатки клея слить через сливное отверстие отстойника.
2. Удалить фильтрующий элемент. Заполнить плавильную камеру очистителем. Нагреть систему с очистителем до температуры 140-150°С.
Внимание: Не допускать перегрева очистителя выше 200°С. При работе избегать открытого огня. Нагрев производить под наблюдением обслуживающего персонала.
3. Системы с несъемными трубками: заполнить трубки очистителем и нагреть до рабочей температуры. Системы с циркуляцией: включить насос на максимальную производительность. Системы без циркуляции: открутите трубки с системы нанесения и положите их в бункер, добейтесь циркуляции очистителя путем нагревания. Время очистки зависит от степени загрязнения оборудования.
4. **Замечание:** форсунки и другие части могут быть очищены, если их продержать в течение 2-4 часов в нагретом очистителе.
5. После процедуры очистки осторожно слить очиститель из системы. Остатки клея удалить салфеткой или тряпкой. При необходимости механическим способом удалить размягченный и отслоившийся от стенок нагар шпателем или щеткой.

Техническая информация

FOLCO CLEAN B

6. Систему заполнить рабочим клеем, нагреть его до 120-130 °С (повышенная вязкость).
7. Расплавленный клей при помощи насоса прогнать по трубопроводам, что дает возможность удалить отставший нагар из системы.
8. Убедится, что в системе не осталось посторонних частиц и нагара. Вставить новые фильтрующие элементы, установить все трубки и закрутить форсунки. После чего можно засыпать в ванну клей и приступить к нормальной работе.
9. Для выносных частей оборудования процедура очистки следующая:
 - кистью нанести очиститель на разогретые поверхности (при необходимости процедуру повторить);
 - через некоторое время размягченный и отслоившийся нагар удалить механическим способом;
 - в конце работы необходимо все очищенные части тщательно вытереть сухой ветошью (без ворса).

Меры безопасности: все работы проводить с применением средств индивидуальной защиты. **Перед применением тщательно перемешать.**